

Baujahr	Artikelnummer	Bezeichnung	Foto	Status	Hersteller Nummer Oventrop
1980 bis 1992	keine	Ventil Temset Firma Pruss GmbH in Hannover.		nicht mehr lieferbar über Zehnder. Möglich bei Pruss in Hannover unter 0511-279860	
von 1993 bis 1995	847000	Ventileinsatz für Ventile mit Gewindeanschluss M30x1,0 mit Voreinstellung Baureihe AV6			1017057
von 1995 bis 2002	974000	Ventileinsatz für Ventile mit Gewindeanschluss M30x1,5 mit Voreinstellung Baureihe AV6			1187057
von 1995 bis 2002	974000	Ventileinsatz für Ventile mit Gewindeanschluss M30x1,5 mit Voreinstellung Baureihe AV6			1187057

von 1995 bis Mai 2002 974040 Ventileinsatz für
Ventile mit
Gewindeanschluss
M30x1,5 ohne
Voreinstellung
Baureihe A  1187069

ab Mai 2002 bis Juni 2017 914050 Ventileinsatz mit
Gewindeanschluss
M30x1,5 mit
Voreinstellung
Baureihe AV6  1617585

ab Juli 2017 bis heute 914050 Ventileinsatz mit
Gewindeanschluss
M30x1,5 mit
Voreinstellung
Baureihe AV9  1617585

von 1995 bis Sept. 2002 849020 Feinstregulierventil:
Ventileinsatz für
Ventile mit
Gewindeanschluss
M30x1,5
Feinvoreinstellung
Baureihe F  1187352

ab Oktober 2002

849040

Feinstregulierventil:
Ventileinsatz mit
Gewindeanschluss
M30x1,5
Feinvoreinstellung
Baureihe F



1617597

ab Mai 2002

914060

Ventileinsatz mit
Klemmanschluss
"Danfoss
kompatibel"



1617599

ab Januar 2019

914330

Q-Tech
Ventileinsatz (inkl.
Schlüssel)



Kit Ersatzsiebe für
Q-Tech
Ventileinsatz (10
St.)

ab Januar 2019

158320